

# **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

## **PENGADAAN PEKERJAAN**

### **KONSTRUKSI**



**KEGIATAN :**

**LINE CLEARING DAN Pengerasan JALAN  
PERKEBUNAN WARGA RW 012  
KEL. TALANG UBI BARAT KEC. TALANG UBI**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

## 1. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Konstruksi umum :

- Divisi 1. Umum  
Mobilisasi  
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Divisi 5. Perkerasan Berbutir
- Divisi 7. Struktur

## 2. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Jasa Konstruksi ini dilaksanakan pada Kecamatan Talang Ubi.

## 3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan 6 (Enam) bulan atau 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender.

## 4. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan Konstruksi : Sumber Dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 400.000.000,00,- (Empat Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.

## 5. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PALI. Organisasi KPA adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. PALI. Alamat Kantor adalah Jalan Merdeka KM 16 Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Pendopo.

## 6. BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI DAN GAMBAR

Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar

## 7. IDENTIFIKASI RESIKO

Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :

No	Uraian	Keterangan
1.	Mobilisasi	Lepasnya/jatuhnya alat dari mobil angkutan
		Tertabrak kendaraan yang sedang melintas
		Terjatuh saat Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Terjadi Kecelakaan akibat pengendalian lalu lintas yang kurang
		Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terjadi Kecelakaan akibat pengendalian lalu lintas yang kurang
		Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
4	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
5	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Bolong (8x8x18)cm Tebal ½ Batu (Campuran 1SP : 2PP).	Terkena alat pertukangan
		Gangguan kesehatan akibat kondisi kerja secara umum
6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15mm	Terkena alat pertukangan
		Gangguan kesehatan akibat kondisi kerja secara umum
7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	Terkena alat pertukangan
		Gangguan kesehatan akibat kondisi kerja secara umum

## **8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN**

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : Tersedianya kondisi jalan yang mantap di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Talang Ubi,     Maret 2024

Dibuat Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Mengetahui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

**SUDIRMAN,S.T**

NIP. 19850610 201503 1 004

**MUHAMMAD HILMANSYAH, S.T.**

NIP. 198006052006041012