

# **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

## **PENGADAAN PEKERJAAN**

### **KONSTRUKSI**



**KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN DRAINASE SIMPANG RAJA KEL.  
HANDAYANI MULYA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

## 1. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Konstruksi umum :

- Divisi 1. Umum
- Divisi 2. Drainase
- Divisi 7. Struktur

## 2. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Jasa Konstruksi ini dilaksanakan pada Kecamatan Talang Ubi.

## 3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari Kalender.

## 4. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan Konstruksi : Sumber Dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah)** termasuk PPN dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.

## 5. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Adapun Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PALI. Organisasi KPA/PPK adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. PALI. Alamat Kantor adalah Jalan Merdeka KM 16 Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Pendopo.

## 6. BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI DAN GAMBAR

Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar

## 7. IDENTIFIKASI RESIKO

Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :

No	Uraian	Identifikasi Bahaya
1.	Mobilisasi	- Lepasnya/jatuhnya alat dari mobil angkutan - Tertabrak kendaraan yang sedang melintas - Terjatuh saat Mobilisasi
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	- Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat berat - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
3.	Beton strukur, fc'15 MPa	- Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat - alat yang digunakan - Gangguan pernafasan akibat debu material - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
4.	Beton strukur, fc'10 MPa	- Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat - alat yang digunakan - Gangguan pernafasan akibat debu material - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
5.	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	- Terkena alat pertukangan - Kecelakaan akibat operasional alat - alat yang digunakan - Risiko Kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)

## 8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : Tersedianya kondisi jalan yang mantap di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Talang Ubi, April 2024

Dibuat Oleh :

Mengetahui Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

**RENDI,S.T**

NIP. 197903152007011005

**VICTOR,S.T**

NIP. 198412122915031003