

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI



KEGIATAN :

**PEMBANGUNAN JALAN TITIAN JALAN PUYANG
KANDIS DESA BETUNG KEC. ABAB**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Konstruksi umum :

- Divisi 1. Umum
- Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
- APD
- Personel Keselamatan Konstruksi
- Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
- Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- Divisi 5. Perkerasan Berbutir
- Divisi 7. Struktur

2. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Jasa Konstruksi ini dilaksanakan pada Kecamatan Abab

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan 3 (Dua) bulan atau 90 (Sembilan Puluh) hari Kalender.

4. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan Konstruksi : Sumber Dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.

5. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Adapun Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PALI. Organisasi KPA adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. PALI. Alamat Kantor adalah Jalan Merdeka KM 16 Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Pendopo.

6. BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI DAN GAMBAR

Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar

7. IDENTIFIKASI RESIKO

Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :

No	Uraian	Keterangan
1.	Mobilisasi	Lepasnya/jatuhnya alat dari mobil
		Tertabrak kendaraan yang sedang melintas
		Terjatuh saat Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Terjadi Kecelakaan akibat pengendalian lalu lintas yang kurang
		Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
3	Topi Pelindung (Safety Helmet)	benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam
4	Sarung Tangan (Safety Gloves)	terkena dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia.
5	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes, and Toe Cap)	tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrem, terkena bahan kimia berbahaya.
6	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	terkena dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrem, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas.
7	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	tidak terlaksana nya sistem manajemen keselamatan kerja
8	Peralatan P3K	terkena cedera umum dan perawatan pertama pada kondisi darurat secara efektif.
9	Galian Biasa	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
10	Penyiapan Badan Jalan	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
11	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material

12	Perkerasan Beton Semen	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
13	Beton strukur, fc'20 MPa	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
14	Beton, fc'10 Mpa	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
15	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
16	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
17	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
18	Sandaran (Railing)	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
19	Pekerjaan Pengecatan	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material

8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : Tersedianya kondisi jalan yang mantap di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dibuat Oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Talang Ubi, Maret 2024

Mengetahui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

SUDIRMAN,S.T
NIP. 19850610 201503 1 004

MUHAMMAD HILMANSYAH, S.T.
NIP. 198006052006041012