URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KEGIATAN :

PENGERASAN JALAN DI KELURAHAN HANDAYANI MULYA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan Konstruksi umum :

- Divisi 1. Umum
  Mobilisasi
  APD
  Personel Keselamatan Konstruksi
  Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
  Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas
- Divisi 5. Perkerasan Berbutir
- Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan

2. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Jasa Konstruksi ini dilaksanakan pada Kecamatan Talang Ubi.

3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan 6 (Enam) bulan atau 180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender.

4. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan Konstruksi : Sumber Dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 1.500.000.000,00,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** termasuk PPN dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2024.

5. NAMA DAN ORGANISASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Adapun Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PALI. Organisasi KPA adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. PALI. Alamat Kantor adalah Jalan Merdeka KM 16 Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Pendopo.

6. BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI DAN GAMBAR

Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar

7. IDENTIFIKASI RESIKO

Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya dibawah ini :

No	Uraian	Keterangan
1.	Mobilisasi	Lepasnya/jatuhnya alat dari mobil angkutan
		Tertabrak kendaraan yang sedang melintas
		Terjatuh saat Mobilisasi
2	Topi Pelindung (Safety Helmet)	benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	terkena dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia.
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes, and Toe Cap)	tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrem, terkena bahan kimia berbahaya.
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	terkena dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrem, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas.
6	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	tidak terlaksana nya sistem manajemen keselamatan kerja
7	Peralatan P3K	terkena cedera umum dan perawatan pertama pada kondisi darurat secara efektif.
8	Rambu Petunjuk	Bahaya tidak ada Pengarahan adanya kegiatan konstruksi
9	Rambu Peringatan	Bahaya di tempat pekerjaan/pengguna jalan
10	Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Kerja
11	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	Terkena alat pertukangan
		Kecelakaan akibat operasional alat berat
		Gangguan pernafasan akibat debu material
12	Pengendalian Tanaman	Terkena alat pertukangan
		Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Kerja

8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : Tersedianya kondisi jalan yang mantap di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Talang Ubi, Maret 2024

Dibuat Oleh :	Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
SUDIRMAN,S.T	**MUHAMMAD HILMANSYAH, S.T.**
NIP. 19850610 201503 1 004	NIP. 198006052006041012